

INTISARI

PT. Ide Bangun Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang alas kaki seperti memproduksi sandal, sepatu dewasa, dan sepatu anak-anak, perusahaan ini berada di kawasan industri Sidoarjo. Pengamatan dilakukan di departemen *stitching*. Tugas akhir ini bertujuan menganalisa masalah yang ada pada atasan sepatu, faktor penyebab masalah, dan solusi pada proses *stitching*. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan teknik kepustakaan. Materi yang akan diamati berhubungan dengan cacat jahitan (*stitching*) pada *upper* agar mutu dari produk tetap berkualitas. Berdasarkan hasil pengamatan penulis terdapat permasalahan pada proses perakitan atasan sepatu yaitu jahitan lepas. Masalah tersebut terjadi dari beberapa faktor seperti : faktor manusia, metode dan mesin. Tindakan perbaikan yang diusulkan diadakan *briefing/meeting* sebelum atau sesudah proses produksi dan perawatan mesin dilakukan secara berkala setiap satu minggu sekali.

Kata Kunci: Atasan Sepatu, *Stitching*, Cacat Jahitan

ABSTRACT

PT. Ide Bangun Mandiri, Corp., located in Sidoarjo, is a footwear company producing sandals, adult shoes, and kid shoes. The observation was done in the stitching department. This article aims to analyze problems occurring on shoe tops, the causal factors, and the solution of the stitching process. The data were collected by interview, observation, documentation, and literature technique the observed materials concern stitching flaws on upper parts so the products will be qualified. The researcher found problems concerning the shoe tops. They were losing seams. It happened due to several factors, such as the human factor, the applied method, and the machine. It is proposed to improve the quality by holding a briefing/meeting before and after the production process. It is essential to maintain the machine regularly every once a week.

Keywords : Shoe Tops, Stitching, Stitch Defect

