TUGAS AKHIR

ANALISIS PERBAIKAN CACAT WELDLINE PADA PRODUK ORNAMENT WHEEL HUB 650 DI PT YOGYA PRESISI TEKNIKATAMA INDUSTRI



KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PERBAIKAN CACAT WELDLINE PADA PRODUK ORNAMENT WHEEL HUB 650 DI PT YOGYA PRESISI TEKNIKATAMA INDUSTRI

Disusun Oleh:

ABI RAHMADIANTORO NIM. 2103026

Program Studi Teknologi Pengolahan Karet dan Plastik

Pembimbing

Yuli Suwarno, S.T., M.Sc. NIP. 198107042008031001

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir dan dinyatakan memenuhi salah satu syarat yang diperlukan untuk mendapatkan Derajat Ahli Madya Diploma III (D3) Politeknik ATK Yogyakarta

Tanggal: 5 Agustus 2024

TIM PENGUJI

Mario Sariski Dwi Ellianto, S.T., M.T. NIP. 198712062020121001

Anggota

Yuli Suwarno, S.T., M.Sc.

NIP. 198107042008031001

Latifah Listyalina, M. Eng. NIP. 199106022022022001

Yogyakarta, 19 Agustus 2024 Direktur Politeknik ATK Yogyakarta

> Sonny Taufan, S.H., M.H. NIP. 198402262010121002

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang dipersembahkan dengan tulus dan penuh rasa syukur kepada:

- Orang tua, adik dan keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, serta dukungan.
- Yuli Suwarno, S.T., M.Sc. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan ilmu, ide, saran serta dukungannya hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.
- Seluruh dosen dan staff Politeknik ATK Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman, serta pelayanan yang baik
- Pihak PT. Yogya Presisi Teknikatama Industri yang telah memberikan kesempatan magang, ilmu, serta pengalaman yang luar biasa.
- 5. Teman-teman TPKP angkatan 2021 yang telah berjuang Bersama.
- Pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu dan memberikan dukungan.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan sesuai waktu yang ditentukan. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya Diploma III (D3) Program Studi Teknologi Pengolahan Karet dan Plastik (TPKP) di Politeknik ATK Yogyakarta.

Penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan beberapa pihak. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- Sonny Taufan, S.H., M.H. selaku Plt. Direktur Politeknik ATK Yogyakarta;
- Dr. Ir. R.L.M. Satrio Ari Wibowo, S.Pt., M.P., IPU., ASEAN ENG. selaku Pembantu Direktur I Politeknik ATK Yogyakarta;
- Suharyanto, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Teknologi Pengolahan Karet dan Plastik;
- 4. Bapak Yuli Suwarno, S.T., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Penulisan Tugas Akhir ini mungkin masih terdapat kekurangan di dalamnya. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, sehingga laporan Tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi Pembaca.

Yogyakarta, 5 Agustus 2024

Abi Rahmadiantoro

мотто

Sukses bukanlah milik orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah menyerah setelah gagal

Abraham Lincoln



DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR	i
PENGESAHAN	i
	II
KATA PENGANTAR	iv
мотто	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	×
INTISARI	, xi
ABSTRACT	xii
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Tugas Akhir	3
D. Manfaat Tugas Akhir	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Plastik	5
	6
C. Polifenilen Oksida (PPO)	6
D. Polystyrene (PS)	7
E. Noryl EX 130	8
F. Mesin Injection Molding	8
G. Parameter Mesin Injection Molding	g11
1. Holding pressure	12
2. Injection pressure	
3. Cooling time	12
4. Temperatur injeksi	12
5. Inject time	13

6. Cycle time	13
H. CACAT PLASTIK	13
BAB III MATERI DAN METODE KARYA AKHIR	17
A. Lokasi Pengambilan Data	17
B. Materi Pelaksanaan karya Akhir	17
1. Bahan	17
2. Alat	18
3. Proses pembuatan produk Ornament Wheel Hub 650	23
C. Metode penyelesaian Tugas Akhir	24
BAB IV	28
HASIL DAN PEMBAHASAN	28
A. Produk Ornament Wheel Hub 650	
B. Cacat Weldline.	30
C. Analisis Penyebab Cacat Weldline Pada Produk Ornament Wheel Hub 65	031
Perubahan Parameter Proses	34
2. Penambahan venting mold	35
Penyeimbangan aliran material pada gate (Gate balencing)	37
BAB V	
KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN	47

DAFTAR TABEL

Table 1. Inspection Sheet Ornament Wheel Hub 650	29
Table 2. Parameter Setting Standar Produk Ornament Wheel Hub 360	31
Table 3. Parameter Proses Menggunakan 2 Zona	34
Table 4. Parameter Proses Menggunakan 2 Zona	34
Table 5. Parameter Proses Menggunakan 2 Zona	35
Table 6. Parameter proses menggunakan 1 zona	38
Table 7. Parameter Proses Menggunakan 1 Zona	39
Table 8. Parameter Proses Menggunakan Zona	39
Table 9. Parameter Proses Menggunakan 1 Zona.	40
Table 10. Parameter Proses Menggunakun 1 Zonu	40



DAFTAR GAMBAR

	1. Desain Ornament Wheel Hub	
Gambar	2. Struktur Polifenilen Oksida	7
Gambar	3. Struktur Polystyrene	8
Gambar	4. Bagian-Bagian Mesin Injection Molding	9
Gambar	5. Cacat Short-Shot	14
	6. Cacat Silver Streaks	
Gambar	7. Cacat Undercut	15
Gambar	8. Cacat Weldline	16
Gambar	9. Material Noryl Original	18
Gambar	10. Mesin Injection Molding	19
Gambar	11. Mesin Mixer	19
Gambar	12. Mesin Crusher	20
Gambar	13. Mold	20
Gambar	14. Mesin Drying	21
Gambar	15. MTC (Mold Temperature Controller)	21
Gambar	16. Air Micro Grinding	22
	17. Alat Kikis	
Gambar	18. Diagram Alir Proses Pembuatan Produk Ornament Wheel Hub 650	24
Gambar	19. Diagram Alir Proses Penyelesaian Tugas Akhir	25
Gambar	20. Weldline Produk Ornament Wheel Hub 650	31
Gambar	21. Injection Zone	32
Gambar	22. Penambahan Venting Mold	36
Gambar	23. Gate Balancing	37
	24. Alat Kikis	
Gambar	25. Produk sebelum perbaikan terdapat cacat weldline	41
Gambar	26. Produk setelah perbaikan weldline hilang.	41

DAFTAR LAMPIRAN

lampiran	Parameter Standar PT Yogya Presisi Teknikatama Industri	48
lampiran	2. Sertifikat Magang	49
lampiran	3. Lembar Kerja Harian Magang	50
lampiran	4. Penilaian Magang	65
lamniran	5 Rimbingan Blancko	56



INTISARI

PT Yogya Presisi Teknikatama Industri adalah perusahaan yang bergerak di bidang plastic injection. Salah satu produk yang dihasilkan adalah ornament wheel hub 650. Material yang digunakan dalam pembuatan produk ini adalah noryl ex 130 yang diproses menggunakan mesin injection molding dengan sistem pendinginan dan menjaga agar suhu temperatur mold dapat terus stabil menggunakan MTC. Permasalahan yang terjadi di perusahaan adalah produk ini mengalami cacat weldline. Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah observasi, wawancara, dan percobaan secara langsung. Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui penyebab cacat weldline pada produk ornament wheel hub 650. Cacat produk Ornament Wheel Hub 650 diantaranya short-shot, silver streaks undercut dan weldline. Cacat weldline disebabkan karena parameter proses injeksi yang belum sesuai, sirkulasi udara di dalam mold yang kurang, dan aliran material dalam gate yang kurang. Hasil penyelesaian masalah cacat weldline ini adalah dengan melakukan setting parameter dengan I seg, pembuatan venting mold, dan gate balancing.

Kata kunci : Cacat, Plastik, Weldline, Percobaan, Ornament Wheel Hub
650,

ABSTRACT

PT Yogya Presisi Teknikatama Industri is a company operating in the plastic injection sector. One of the products produced is the wheel hub 650 ornament. The material used in making this product is Noryl EX 130 which is processed using an injection molding machine with a cooling system and keeps the mold temperature stable using MTC. The problem that occurred at the company was that this product had a weldline defect. The methods used in preparing this final assignment were direct observation, interviews and experiments. The aim of writing this final assignment is to find out the causes of weldline defects in the 650 wheel hub ornament product. Defects in the 650 Wheel Hub Ornament product include short-shot, silver streaks undercut and weldline. Weldline defects are caused by inappropriate injection process parameters, insufficient air circulation in the mold, and insufficient material flow in the gate. The result of solving this weldline defect problem is by setting parameters with I segment, making a venting mold, and gate balancing.

Keywords: Defect, Plastic, Weldline, experiment, Ornament Wheel Hub 650.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri plastik di indonesia berperan penting dalam membangun pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2019, total produksi plastik mencapai 4,68 juta ton per tahun dan permintaan produk plastik semakin meningkat rata rata sebesar 5% dalam 5 tahun terakhir (Kemenperin, 2019). Meningkatnya produksi plastik ini dikarenakan plastik memiliki sifat yang cenderung lebih ringan dibandingkan bahan lain, mudah dibentuk, kuat, tidak mudah berkarat, dan harganya yang terjangkau.

Kebutuhan akan produk plastik semakin meningkat dikarenakan fungsi plastik yang dapat mensubstansi material lain seperti kayu, besi, baja dan lain-lain (Sofiana, 2010). Pergeseran ini terjadi karena plastik menawarkan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan material lainnya. Keunggulan-keunggulan inilah yang membuat plastik semakin diminati dan digunakan secara luas di berbagai sektor industri. Efisiensi yang ditawarkan plastik tidak hanya mengurangi biaya produksi, tetapi juga memberikan fleksibilitas desain yang lebih besar, dan memungkinkan pembuatan produk dengan bentuk dan fungsi yang lebih beragam serta inovatif. Plastik sendiri sering digunakan sebagai material komponen otomotif seperti bumper, dashboard mobil, dan aksesories mobil.

PT Yogya Presisi Teknikatama Industri adalah salah satu perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang manufaktur dan plastic injection. Perusahaan ini telah mendapatkan ISO 9001:2015 yang merupakan standar internasional dan menjadi acuan penetapan kebijakan serta menjaga kualitas produk serta kepuasan pelanggan. Hal ini yang terus mendorong PT Yogya Presisi Teknikatama Industri harus selalu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik agar bisa bersaing di industri plastik secara nasional.

Produk yang dihasilkan dari PT Yogya Presisi Teknikatama Industri salah satunya adalah Ornament Wheel hub 650. Produk ini merupakan dekorasi atau ornament yang dipasang di bagian tengah kendaraan. Fungsinya untuk menambah sentuhan gaya pada kendaraan dapat berupa logo, emblem, atau sesuai preferensi pemilik kendaraan. Proses pembuatan produk ornament wheel hub 650 menggunakan metode injection molding. Injection molding adalah metode pembuatan plastik yang dengan prinsip yaitu melelehkan bijih plastik kemudian dicetak di dalam cetakan (mold). Pembentukan plastik dengan metode injection molding ini dapat memproduksi plastik dalam jumlah yang banyak dan bentuk yang sulit.

Pada pembuatan produk ornament wheel hub 650 ini, digunakan material Noryl Ex 130 yang merupakan pelet plastik yang sudah dicompound dengan Polifenilen Okide (PPO) dan Polystyrene (PS). Pada proses produksi Ornament Wheel Hub 650 terdapat cacat diantaranya short-shot, silver, undercut, dan paling sering terjadi pada produk ini ialah weldline pada produk. Hal ini dapat terjadi pada suatu produk dikarenakan beberapa faktor, yaitu kesalahan pada design mold, kesalahan pada proses produksi, dan pengaturan proses parameter yang tidak sesuai (Dwi, 2007).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahaan diatas, maka rumusan masalah yang dibahas pada tugas akhir ini yaitu :

- Apa penyebab terjadinya cacat weldline pada produk Ornament Wheel Hub 650?
- Bagaimana cara solusi penanganan cacat weldline pada produk Ornament Wheel Hub 650 di PT Yogya Presisi Teknikatama Industri?

C. Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penulisan Tugas Akhir ini yaitu sebagai berikut :

- 1. Mengetahui penyebab cacat weldline pada produk ornament wheel hub 650
- Mempelajari solusi penanganan cacat weldline pada produk ornament wheel
 buh 650

D. Manfaat Tugas Akhir

Manfaat dari ditulisnya Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Manfaaat dari penulisan karya tugas akhir dari penulis, yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran.

Bagi Perusahaan

Manfaat yang diperoleh perusahaan, yaitu sebagai masukan atau saran untuk dapat meningkatkan kualitas dan mengurangi cacat weldline pada produk.

3. Bagi Pendidikan

Manfaat yang diperoleh oleh kampus Politeknik ATK Yogyakarta, yaitu untuk menambah wawasan, referensi, dan pengetahuan tentang cacat weldline pada produk plastik.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Plastik

Plastik adalah polimer dengan rantai atom yang mengikat satu sama lain.

Rantai ini dapat membentuk monomer atau molekul yang berulang. Jika monomernya sama disebut homopolimer, jika monomernya berbeda akan menghasilkan kopolimer. Pertama kali, manusia memanfaatkan polimer untuk membuat perkakas. Namun keadaan tersebut berlanjut sampai abad 19 dan selanjutnya membentuk polimer menjadi sebuah plastik nitroselulosa. Penggunan plastik pada zaman sekarang menjadi peranan penting bagi kehidupan manusia yaitu bidang otomotif, furnitur, konstruksi, dan industri lainnya (Mujianto, 2005).

Berdasarkan sifatnya, plastik dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu plastik thermoplast dan plastik thermoset. Plastik thermoplast adalah plastik yang dapat dicetak secara daur ulang dengan adanya energi panas. Yang termasuk dalam plastik thermoplast antara lain: PE (Polyehylene), PP (Polypropylene), PS (Polystiyrene), ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), PET (Polyethylene Terephthalate), dan lain lain. Jenis plastik Thermoplast ini sering dipakai dalam proses thermoformimg. Jenis plastik yang kedua adalah plastik thermoset dimana plastik yang apabila telah mengalami kondisi tertentu tidak dapat decetak kembali karena polimernya berbentuk jaringan tiga dimensi. Yang termasuk plastik thermoset, diantaranya PU (Poly Urethane), UF (Urea Formaldehyde), epoxy dan lain lain. Pada proses pembuatan plastik, menyesuaikan produk yang akan di

inginkan dan berbentuk padat. Penggunakan material plastik untuk industri otomotif tergantung pada kebutuhan dan jenis kendaraan (Samuel, 2016).

B. Ornament Wheel Hub

Ornament wheel hub merupakan komponen otomotif pada kendaraan bermobil pengaplikasiannya pada bagian emblem atau logo pada velg mobil. Fungsi produk ini yaitu untuk menambah sentuhan gaya kendaraan dapat berupa logo, emblem atau preferesni pemilik kendaraan (Heri dkk., 2019).



Gambar 1. Desain Ornament Wheel Hub (Sumber: Toto, 2017)

Produk ornament wheel hub memiliki beraneka ragam bentuk, tergantung kegunaan dan fungsinya. Produk ini diproduksi dengan dua cavity dan satu saluran injeksi. Produk ini memiki sifat kuat, tahan lama, ringan, dan tahan terhadap cuaca ekstrim.

C. Polifenilen Oksida (PPO)

Polifenilen Oksida merupakan plastik termoplastik kristal dengan ketahanan distorsi panas yang sangat baik. Karakteristik plastik ini adalah stabilitas dimensi yang baik, penghantar listrik yang baik dan lain lain. Polifenilen oksida (PPO) merupakan material bahan termoplastik rekayasa yang unggul dalam kekuatan, ketahanan panas, bahan aditif dan kelistrikan yang baik. Material polifenilen oksida memiliki massa jenis yang rendah yaitu 1,06 g/cm³ dan titik leleh yang cukup tinggi 290°C-350 °C (Febriyanti, 2018). Berikut merupkan struktur polifenilen oksida:

Gambar 2. Struktur Polifenilen Oksida (Sumber: Wikipedia)

D. Polystyrene (PS)

Polystyrena merupakan senyawa aromatik polimer dengan monomer stirena melalui proses polimerisasi. Polystyrene bersifat amorphous, mempunyai indeks reflaksi yang tinggi dan sulit ditembus oleh gas kecuali uap air. Material polystyrene ini sangat ringan, kaku, tembus cahaya, murah, dan mudah rapuh. Kekurangan tersebut polystyrene dicampur dengan senyawa butiena yang menyebabkan polystyrene menjadi berubah warnanya menjadi putih susu (Hariady dkk., 2014). Polystyrene adalah hasil polimerisasi dari monomer-monomer stirena, di mana monomer ini didapatkan dari hasil proses dehidrogenisasi dari etil benzene. Karakteristik plastik polistirena kaku, keras dan mempunyai daya serap yang rendah (Soetaredjo, 2014). Berikut merupakan struktur polystyrene:

Gambar 3. Struktur Polystyrene (sumber: Kirk-othmer, 2010)

E. Noryl EX 130

Noryl EX 130 yang merupakan salah satu camputan dari Polifenilen Oksida (PPO) dan Polistiren (PS). Material Noryl EX 130 termasuk salah satu jenis polimer termoplastik yang digunakan pada berbagai aplikasi, diantaranya: komponen otomotif, industri tekstil dan peralatan rumah tangga. Berikut merupakan general dan mechanical properties dari material noryl ex 130 (Sabic material, 2024).

Melting point : 285-300 (°C)

Berat Jenis : 1,08 g/cm³

3. Tegangan tarik : 53 Mpa

4. Elonation : 50 %


5. Modulus lentur : 2160 Mpa

6. Melt flow rate : 4.6 g/10 min

F. Mesin Injection Molding

Injection Molding merupakan suatu metode yang sangat penting pada proses pengolahan produk plastik. Mesin injection molding adalah proses pembentukan suatu benda atau alat yang digunakan dalam proses pembentukan produk plastik dengan cara menyuntikkan material plastik yang dilelehkan ke dalam cetakan (mold) sehingga dapat menghasilkan produk dengan ketelitian ukuran dan kompleksitas geometri yang tinggi (Budiyantoro,2016).

Proses menggunakan mesin injection molding sangat cocok untuk material termoplastik karena dengan pemanasan material plastik menjadi lunak, dan akan mengeras apabila didinginkan. Secara umum mesin inejction molding dibagi menjadi 2 bagian yaitu injection unit dan clamping unit:



Gambar 4. Bagian-Bagian Mesin Injection Molding (Sumber: M. P. Groover, 2010)

Terlihat pada gambar di atas, secara garis besar ada dua bagian dari mesin injection molding. Untuk tipe mesin injection molding dibagi menjadi dua yaitu: tipe hidrolik dan tipe toggle (Wijaya, 2017). Bagian bagian pada clamping unit menurut (Azhari, 2020) sebagai berikut.

a. Mold

Mold (cetakan) merupakan elemen penting pada proses injection molding. Pada bagian mold, terbagi menjadi dua bagian, yaitu core dan cavity. Bagian core adalah bagian yang berhubungan dengan ejector. Bagian cavity adalah bagian yang berhubungan langsunng dengan nozzle.

b. Stationary Plat

Stationary Plat adalah bagian plat tempat pemasangan mold pada cavity. Plat pada bagian ini berbentuk lubang lingkaran dan location ring yang umumnya memiliki ukuran 100 mm, 150 mm, dan 300 mm. Fungsi locating ring ini, yaitu supaya pemasangan mold posisinya tepat dengan lubang nozzle.

c. Moving Plat

Moving Plat merupakan bagian plat core yang dapat bergerak membuka dan menutup. Tekanan serta kecepatanya dapat diatur sesuai kebutuhan.

d. Ejector

Ejector adalah bagian yang berfungsi untuk mengeluarkan produk pada cetakan dengan mendorong produk agar dapat keluar. Ejector terdapat pada bagian belakang moving plat.

e. Lubricant pump

Lubricant pump terletak pada bagian bawah mesin yang berfungsi memberikan pelumasan pada saat mesin bergerak. Komponen ini dapat digerakkan secara manual atau otomatis.

Injection unit adalah bagian penting dari mesin injection molding. Bagian ini berfungsi mengalirkan material plastik dari hopper hingga masuk ke dalam mold. Pada bagian ini, terjadi perubahan kondisi material yang sebelumnya padat menjadi cair. Hal ini terjadi agar material plastik dapat diinjeksikan masuk ke dalam cetakan (mold). Berikut adalah komponen dari injection unit.

a. Hopper

Hopper adalah tempat pengumpan plastik sebelum masuk ke dalam barrel. Hopper ini berfungsi sebagai pengatur kelembapan material supaya mendapatkan hasil yang lebih optimal.

b. Barrel

Barrel adalah bagian utama yang fungsinya mengalirkan lelehan plastik melalui screw menuju nozzle yang berakhir masuk ke dalam mold. Pada barrel ini, terdapat heater untuk menjaga panas material plastik dan pada bagian ini terdapat screw. Fungsi barrel yaitu memanaskan material serta sebagai piston untuk menginjeksikan material plastik menuju nozzle.

c. Serew

Screw adalah komponen yang berfungsi mengaduk material yang sudah meleleh dan mendorong material masuk ke dalam cetakan melalui nozzle.

d. Non return valve

Non return valve adalah bagian yang berfungsi untuk menjaga dan menahan material plastik agar tidak kembali saat serew berhenti berputar.

G. Parameter Mestn Injection Molding

Paramater mesin injection molding merupakan bagian penting pada proses pengoperasian mesin injection molding. Paramater pada mesin injection molding dapat diatur sesuai kebutuhan jenis plastik yang akan diproduksi. Parameter perlu diatur agar mendapatkan produk dengan kualitas baik serta optimal, karena pengaturan parameter ini dapat mempengaruhi jalannya proses produksi (Wahyudi, 2015). Berikut parameter yang berpengaruh dalam pembuatan plastik dengan mesin cetak injeksi.

1. Holding pressure

Holding pressure merupakan keadaan di mana material diberikan tekanan setelah cairan plastik diinjeksikan ke dalam cetakan.

2. Injection pressure

Injection pressure (tekanan injeksi) adalah tekanan yang digunnakan untuk mendorong material masuk ke dalam cetakan, Injection pressure diatur bersamaan dengan posisi screw yang bergerak maju. Setiap posisi diatur seberapa besar tekanan screw.

3. Cooling time

Cooling time (waktu pendinginan) adalah waktu yang dibutuhkan untuk mendinginkan material yang telah diinjeksikan ke dalam mold agar material yang panas menjadi mengeras. Pendinginan pada mold berlangsung secara terus menerus karena air dalam mold sebagai media pendingin dan selalu bersirkulasi.

4. Temperatur injeksi

Temperatur injeksi adalah temperatur leleh material plastik saat material diinjeksikan ke dalam cetakan melalui nozzle. Temperatur injeksi ditentukan pada barrel dan nozzle yang disesuaikan dengan spesifikasi material.

5. Inject time

Inject time merupakan durasi yang dibutuhkan untuk memberikan tekanan piston agar mendorong material yang telah meleleh.

6. Cycle time


Cycle time merupakan proses waktu yang diperlukan oleh mesin injection molding untuk menginjeksikan material plastik ke dalam cetakan sampai berbentuk produk.

H. CACAT PLASTIK

Produk cacat adalah sebuah produk yang tidak memenuhi spesifikasi yang sudah ditetapkan perusahaan dan konsumen. Produk cacat merupakan produk yang dihasilkan dalam proses produksi dimana produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, tetapi masih bisa diperbaiki dengan mengeluarkan biaya atau tenaga tertentu (Bustami, 2007). Berikut adalah beberapa cacat yang terjadi pada produk plastik:

1. Short-shot


Short-shot merupakan kondisi dimana lelehan plastik yang diinjeksikan ke dalam cetakan tidak mencapai kapasitas yang ideal atau tidak memenuhi cetakan Sehingga produk plastik mengeras terlebih dahulu sebelum memenuhi cetakan (Arendra, 2017)



Gambar 5. Cacat Short-Shot (Sumber: Produk Cacat Short-Shot PT Patco)

2. Silver streaks

Silver streaks adalah cacat yang membentuk bercak garis berwarna perak atau keputihan terutama pada bagian permukaan produk. Cacat ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena kelembapan atau gas yang terperangkap dalam material dalam proses injeksi, material yang tidak tercampur dengan rata pada proses mixing dan parameter proses yang belum tepat (Harper, 2006).



Gambar 6. Cacat Silver Streaks (Sumber: Produk Cacat silver streaks cmouldmold)

3. Undercut

Cacat undercut dalam proses injection molding adalah kondisi dimana area mold yang menghalangi proses pelepasan produk dari cetakan.



Gambar 7. Cacat Undercut (Sumber: Produk Cacat Undercut PT Patco)

4. Weldline

Cacat weldline adalah ketika dua atau lebih cairan lelehan bertemu, membentuk garis sempit "v" di ujung aliran tersebut. Fenomena ini dapat mengurangi kejernihan visual yang seharusnya dimiliki produk plastik tersebut. Secara teori, weldline tidak dapat dihilangkan sepenuhnya hanya bisa diminimalisir atau dipindahkan (Sutiawan, 2013). Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya cacat weldline, yaitu Titik antara injeksi dan transfer terlalu dini dan waktu pendinginan yang singkat sedangkan suhu material tinggi.



Gambar 8, Cacat Weldline (Sumber: Fluent.com)

Cacat weldline dapat memperlemah struktur antar partikel plastik secara menyeluruh yang mengakibatkan masalah yang lebih parah kembali. Dalam beberapa penelitian weldline terkadang akan berbentuk seperti cacat guratan halus, glossy yang berbeda area, dan perataan pewarna yang tidak sempurna.

BAB III

MATERI DAN METODE KARYA AKHIR

A. Lokasi Pengambilan Data

Proses pengambilan data dilakukan di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan produk plastik di Yogyakarta:

Tempat : PT Yogya Presisi Teknikatama Industri

Alamat : Jl. Cangkringan, Duri, Tirtomartani, Kec. Kalasan, Kabupaten

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55571

Waktu : 1 November 2023 - 1 Mei 2024

Pengambilan data dilakukan dibagian unit Injeksi, team support, Setter,

Material staff, dan Quality Control (QC).

B. Materi Pelaksanaan karya Akhir

Materi yang diamati dalam pelaksanaan tugas akhir berkaitan dengan bahan baku, alat yang digunakan, serta proses pembuatan produk *Ornament wheel hub*

1. Bahan

a. Noryl EX 130 murni

Noryl ex 130 merupakan salah satu material pembuatan produk
Ornament Wheel Hub 650. Material ini memiliki sifat kuat dibandingkan
material plastik lainya. Skala perbandindingan yang digunakan dalam
penggunaan material plastik ini adalah material original 2: 1 material
crusher.



Gambar 9. Material Noryl Original (sumber: Sabic material alibaba.com)

b. Noryl EX 130 recyle

Noryl recyle merupakan material sisa atau material hasil produk yang tidak layak diproduksi yang nantinya dicrusher kemudian disimpan dan bisa digunakan kembali.

2. Alat

Peralatan dan mesin yang digunakan pada proses pembuatan produk

Ornament Wheel Hub 650 adalah sebagai berikut:

a. Mesin Injection Molding

Mesin injection molding adalah komponen utama yang digunakan dalam proses pembuatan produk Ornament Wheel Hub 650. Mesin ini berfungsi membentuk produk dengan terlebih dahulu memasukkan material termoplastik ke dalam hopper kemudian material tersebut dilelehkan di dalam barrel dan diinjeksikan ke dalam cetakan kemudian didinginkan dan distabilkan suhunya menggunakan MTC (Mold temperature controller) sehingga produk mengeras dan membentuk

produk Ornament Wheel Hub 650 dan dikeluarkan dengan bantuan ejector.



Gambar 10. Mesin Injection Molding (sumber: PT Yogya Presisi Teknikatama Industri)

b. Mesin Mixer

Mesin mixer merupakan alat yang berfungsi untuk mencampurkan bahan Noryl Ex 130 dengan recyle material crusher dengan perbandingan 2:1 untuk memperoleh hasil yang optimal.



Gambar 11. Mesin Mixer (sumber: PT Yogya Presisi Teknikatama Industri)

c. Mesin Crusher

Mesin crusher merupakan mesin yang berfungsi untuk mencacah atau menghancurkan produk plastik reject dan runner menjadi serpihan kecil sehingga dapat dicampurkan dengan material original untuk menghemat biaya bahan baku.



Gambar 12. Mesin Crusher (Sumber: PT Yogya Presisi Teknikatama Industri)

d. Mold

Mold merupakan alat yang yang berfungsi membentuk produk plastik menjadi produk menggunakan proses injection molding.



Gambar 13. Mold (Sumber: PT Yogya Presisi Teknikatama Industri)

e. Drying

Mesin drying ini digunakan untuk mengeringkan material supaya mudah saat diinjeksikan ke dalam mold.



Gambar 14. Mesin Drying (Sumber: PT Yogya Presisi Teknikatama Industri)

f. MTC (Mold Temperature Controller)

Mold temperature controller merupakan mesin pemanas mold dan berfungsi menjaga agar suhu temperatur mold dapat terus stabil. MTC menggunakan pump bertekanan tinggi untuk mengoptimalkan temperatur pada suhu yang diiginkan. MTC memiliki 2 bahan sebagai media pemanas, yaitu oli dan air.



Gambar 15. MTC (Mold Temperature Controller) (Sumber: PT Yogya Presisi Teknikatama Industri)

g. Air Micro Grinding

Alat ini adalah alat bantu yang menggunakan tenaga dari udara bertekanan tinggi. Alat ini berfungsi untuk memoles, dan menggerinda benda kerja dengan presisi yang sangat tinggi.



Gambar 16. Air Micro Grinding (Sumber: PT Yogya Presisi Teknikatama Industri)

h. Alat Kikis


Alat kikis merupakan alat yang digunakan untuk menggosok bagian *runner* pada *mold*. Alat ini berbentuk seperti pensil namun ujungnya tajam.



Gambar 17. Alat Kikis (Sumber : PT Yogya Presisi Teknikatama Industri)

3. Proses pembuatan produk Ornament Wheel Hub 650

Pada proses pembuatan produk Ornament Wheel Hub 650 terdiri dari beberapa tahap:




Gambar 18. Diagram Alir Proses Pembuatan Produk Ornament Wheel Hub 650

(Sumber : PT Yogya Presisi Teknikatama Industri)

Berdasarkan Gambar 18, proses pembuatan produk Ornament Wheel Hub 650 mempunyai beberapa tahap. Tahap pertama adalah mempersiapkan material yang digunakan yaitu Noryl Ex 130 yang dimixing menggunakan mesin mixer selama 30 menit dengan skala perbandingan material original (2): material crusher (1). Kemudian dimasukkan material ke dalam hopper lalu material turun kedalam barrel dan terjadi proses pelelehan yang didorong oleh screw. Lelehan material tersebut masuk kedalam gate dan menuju mold kemudian terjadilan proses pencetakan. Proses selanjutnya adalah proses pendinginan, sistem pendinginan dan penstabil mold menggunakan MTC (Mold Temperature Controller) pada suhu 210°C. Selanjutnya proses pengeluaran produk dari dalam mold menggunakan bantuan ejector. Tahap terakhir adalah proses finishing dan checking, pada proses ini produk yang bagus akan lanjut kedalam proses packing dan produk yang tidak sesuai kualitas kemudian dimasukkan kedalam mesin crusher yang kemudian disimpan dan digunakan kembali untuk menghemat biaya produksi.

C. Metode penyelesalan Tugas Akhir

penyelesaian masalah pada tugas akhir ini dilakukan dalam beberapa tahapan yang dipaparkan pada gambar dibawah ini :



Gambar 19. Diagram Alir Proses Penyelesaian Tugas Akhir

Berdasarkan Diagram Alir Proses diatas, penyelesaian masalah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi yang telah diakukan, ditemukan permasalahan berupa terjadi cacat weldline pada produk Ornament Wheel Hub 650.

Tujuan Penyelesaian Masalah

Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui tujuan dan penyelesaian masalah pada permasalahan cacat weldtine.

3. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara perlu dilakukan untuk memperoleh informasi yang berhubungan produk ornament wheel hub 650. Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan staff, operator, staff material, Quality Control (QC) dan pihak maupun karyawan pabrik secara langsung. Dari data wawancara, diperoleh dari beberapa narasumber di PT Yogya Presisi Teknikatama Industri antara lain:

- 1. Divisi staf operator terkait produk dan setting parameter
- 2. Staf material terkait material plastik
- 3. Quality control terkait standar produksi
- 4. Team support terkair setting parameter

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data-data yang ada selama proses observasi. Data yang diperlukan dapat berupa gambar, video dan catatan yang mencangkup rangkajan kegiatan yang dilakukan serta semua informasi yang berkajtan dengan topik permasalahan.

c. Studi literatur

Studi Literatur dilakukan untuk mencari informasi pendukung dan teori yang sesuai dengan topik utama dalam tugas akhir mengenai penanganan cacat weldline khususnya pada produk ornamanent wheel hub 650.

4. Percobaan pengaruh setting parameter

Dalam metode percobaan tentang pengaruh setting parameter pada mesin injection molding dengan variasi parameter injeksi plastik dan percobaan perbaikan mold hingga mendapatkan produk ornament wheel hub 650 yang sesuai standar perusahaan.

5. Kesimpulan dan saran

Kesimpulan adalah rangkuman dari hasil analisis yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan dalam topik tugas akhir. Saran adalah masukan dari penulis untuk bahan evaluasi mengenai permasalahan tugas akhir untuk perusahaan.